



## بوكسيكرت دهان ايبوكسي ملون للارضيات

ايبوكسي

### خصائص عامه:

- بوكسيكرت دهان ايبوكسي ملون اساس مذيبي، مكون من مركبين، يستخدم لدهان الارضيات.
- المصلب بولي أميد.
- يمتاز بقدر مناسب من المرونة، وقوة تغطية عالية.
- يعطي سطح مقاوم للبري.
- ينتج في ألوان تناسب جميع الأغراض.
- يمكن تخفيفه بالمذيب الخاص به مذيبي **NX**

### الاستخدامات:

- دهان ايبوكسي نهائي للأرضيات الأسمنتية والخرسانية المعرضة لاجهادات عالية مثل : ارضيات المخازن ، المصانع، مناطق الاستلام و غرف الماكينات ... و ما شابه.
- دهان ايبوكسي نهائي للاسطح الحديدية.

### طريقة التشغيل:

- نظافة السطح وإزالة الزيوت والشحومات والمواد الغريبة.
- إزالة الأجزاء الضعيفة والمفككة والطبقات المنفصلة عن السطح.
- ارتداء القفاز وواقي العين قبل التشغيل ومراعاة التهوية الجيدة للمكان.
- يجهز السطح بالمعجون الأيبوكسي اذا كان هناك ضروره لذلك (يفضل استخدام ايباست).
- تجهيز السطح بالبرايمر المناسب ايبوكور **P101**، ايبوكور **P701**، ايبوكور **SP220**.
- يوضع المصلب في وعاء مناسب ويضاف الريزن و يتم التقليب الجيد.
- ثم دهان الوجه الاول بوكسيكرت و يمكن التخفيف بالمذيب الخاص مذيبي **NX** بنسبة حتى ١٠%
- باستعمال الفرشاة أو الرولة الصوف يتم دهان بوكسيكرت وبرايعي ألا يتعدى زمن تشغيل الخليط ٦٠ دقيقة من الخلط.
- غسيل الأدوات المستخدمة بالمذيب (الثرز) بعد الانتهاء من الاستخدام مباشرة.
- الوجه التالي يمكن تشغيله بعد ٢٤ ساعة من الوجه الأول، إذا كان هناك ضرورة، ويمكن تخفيفه بنسبه ١٠ % بالمذيب الخاص مذيبي **NX**.  
ملحوظة: يجب أن يتم دهان الوجه التالي بوكسيكرت خلال خمسه أيام علي الأكثر من دهان الوجه الأول أو أن تتم سفرة الوجه الاول او أعاده دهان البرايمر مره اخري.

### المواصفات الفنية:

زمن الشك الابتدائي	: ٢٤ ساعة من الخلط .
زمن الشك النهائي	: ٧ ايام في درجة حرارة الجو العادية.
زمن التشغيل في العبوة	: ٦٠ دقيقة عند ٥٢٤ مئوية.
معدل التشغيل	: ٤ - ٥ م / ٢ / ١ كجم وجه واحد .
المقاومة الكيميائية	: ممتازة ضد الماء والقلويات والكحوليات ، جيدة ضد الهيدروكربون والكلورينتيدي هيدروكربون، متوسط ضد الأحماض، وحمض النيتريك يوكسد اللون.
التخفيف	: يمكن التخفيف بالمذيب الخاص مذيبي <b>NX</b> بنسبة ١٠ % .
العبوات	: ١ كجم ، ٢ كجم ، ٥ كجم (٢ مركب).
زمن التخزين	: ١٨ شهر في العبوات الاصلية المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية.

### تعليمات البيئة:

- التهوية الجيدة أثناء التشغيل – ارتداء النظاره الواقيه – ارتداء الماسكات و القفازات الواقيه
- احتياطات التداول والتشغيل: حسب تعليمات الوقاية الصحية وحماية البيئة (MSDS)

### لمزيد من المعلومات نرجو الاتصال بالمكتب الفني



28437/A

28437/B

28437/C

العنوان: ٢١ تقسيم الاوقاف - ميدان السواح - القا هرة - جمهورية مصر العربية

تليفون: ٢٤٥٣٥٦٧٨ - ٢٤٥٣٥٦٧٩ ٠٠٢٠٢ فاكس: ٢٤٥٣٨٩٨٦ ٠٠٢٠٢

Web site : [www.yasmomiser.com](http://www.yasmomiser.com) E-mail: [yasmo@yasmomiser.com](mailto:yasmo@yasmomiser.com)